4-599

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

GENERAL LAND OFFICE

T. 3 N., R. 1 E., S. B.



LINES

	Symbol	Surveyor	Year	Book	
Destroyed by RICE		H. A. Higley	1855	153-5;	226-1
		H. Washington	1855	154-1	
		"	1855	159-4	
Gulch		W. P. Reynolds	1875	153-4	
		"	1875	153-6	
		J. C. Rice	1894	405-5	
		"	1894	405-6	
		L. H. Cutting	1896	0-10	
		Redwine & Warner	1914	444-24	
		Averill	1948	512-23	
		Wilson & Capell	1957	518-6	
		P. Calvert	1991	589-399	

TOWNSHIP CORNERS

	Original	Reestablished		
N.E. Cor.	○ 154-1	▽ 405-5	○ 444-24	0-10
S.E. Cor.	153-2			
S.W. Cor.	153-6	405-5		
N.W. Cor.	○ 154-1 ▽ 405-5	444-24; 405-5; 0-10		

CLOSING CORNERS

	Original	Reestablished
N. Bdy.		
E. Bdy.		
S. Bdy.	▽ 362-16 ▽ 405-4	
W. Bdy.		

	H. D. Corbin	1958	522-15