4-599

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

GENERAL LAND OFFICE

139

T. 6 N., R. 1 E., S. B.



LINES

	Symbol	Surveyor	Year	Book
	Error	H. Washington	1855	153-9
		"	"	153-18; 159-4
		H.S. Washburn	"	153-18, 19
		H. Washington	1855	159-4 & 153-9
		Redwine & Warner	1914	444-18
		Chase, Douglass & Daley	1916	455-8
		"	"	455-9
		"	"	455-17

TOWNSHIP CORNERS

	Original	Reestablished
N.E. Cor.	153-18	455-8
S.E. Cor.	159-4	444-18
S.W. Cor.	159-4	444-18
N.W. Cor.	455-8	

CLOSING CORNERS

	Original	Reestablished
N. Bdy.		
E. Bdy.	455-18	
S. Bdy.		444-18, 24
W. Bdy.	455-8, 17	